

문제 : 정밀도, 정확도, 불확정도, 강도.

1. 정밀도, 정확도.

1) 측정 = 계측기로 물리량을 수치로 표현





2) ~~측정값 = ?~~

측정 결과 = 측정값 \pm 불확정도

3) 정밀도 e $\frac{\text{불정밀도}}{\text{측정값}}$ \rightarrow 불확정도가 얼마나 낮은지.

4) 정확도 : $\frac{\text{참값} - \text{측정값}}{\text{참값}}$ \rightarrow 측정값과 참값이 얼마나 가까운지

5)



저정밀, 저정학

고정밀, 고정학


고정밀, 고정학

저정밀
고정학

2. 해상도

1) 값을 표현할 때 얼마나 세밀하게 표현할 수

있는지?



저조해상도

고해상도

2. 감도

$$1) \frac{\int G^T}{G} \rightarrow \frac{\frac{\Delta T}{T}}{\frac{\Delta G}{G}}$$

두 factor가 변화할 때
얼마나 민감한가)

내리는지를 표현.

4. 이산적분 계산하기

1) 고정액, 고정학, 고체상, 저감도

2) 현실에 있으므로 엔지니어가 적절하게 판단
 \rightarrow trade off.