

## 문제 3 P I D 제어기에서 각 gain 인지 역할

### 1. PID 제어기

1)  $k_p, k_d, k_i$  를 gain으로 간는 비례, 미분, 적분을 풀친 제어기

$$u = k_p \theta + k_d \frac{d\theta}{dt} + k_i \int \theta dt$$

2) 구현이 간단하고 tuning으로 대부분의 현장에서 적용 가능하다 → 산업계 전반에 사용

### 2. Step response

시스템이 step 입력을 넣으면 step response를

얻을 수 있다

#### 1) Rise Time

최대치까지 걸리는 시간



#### 2) Overshoot

~~SP에서 최대치 대로 가기 까지~~

최대값에서 SP를 제한 값

#### 3) Steady state error

Steady state는 도달했을 경우 SP와 도달시점

차이 .  $E_{ss} \rightarrow 0$  으로 보내는 힘

#### 4) Setting time

시스템이 steady state 까지 이동하는데

걸리는 시간  $\rightarrow$  출발을 수록 빠르다.

### 3. 각 인자에 따른 특성

#### 1) $k_p$ . Proportional gain.

rise time  $\rightarrow$  감소

$\theta_{ss} \rightarrow$  증가

$k_p$ 를 너무 크게 잡으면 (너무 작게 잡으면)

시스템이 불안정해질 수 있음.

#### 2) $k_i$ integrator gain

steady state error  $\rightarrow$  감소

제어기는 transient state를 거쳐 steady state

까지 도착. 이때 여러 값이 증모.

#### 3) $k_d$ Differentiator gain

overshoot  $\rightarrow$  감소

시스템에 따라 최대값이 정확히 찾는데,

overshoot가 이를 넘어서면 안됨.

Overshoot가 크면 settling time이 커지기

때문에 작게 유지 필요.

#### 4. 의문

- 1) 각 인자는 시스템에 따라 다를 수 있다.
- 2) transient state는 일시적이며 종료하지 않을 수 있는데, steady state는 지속될.  $\theta_{ss}$ 가 어떤 수령하는 확률
- 3) 기본변수를 단독으로 사용하는 양을 noise 가 섞여 들어가면 증폭.